

# Modern Coach Factory, Raebareli

Office of the  
General Manager (P)

## Note

**Sub: Joint Inspection Report of Prashanti Parishar Type-II and Type-III dated 26.08.2021.**


Attached herewith please find a Joint Inspection Report submitted by the staff representatives and the Chief Staff & Welfare Inspector in connection with their visit to Prashanti Parishar Type-II & Type-III on 26.08.2021.

A few concerning issues pointed out in the Joint Inspection Report are as follows:

- Need to vaccinate street dogs residing in the Railway Colony.
- Need to trim the tree branches.
- Need to remove trees grown in the drainage line.
- Need to institute a garbage disposal system for lawn grass.
- Need to lighten up the dark patches in the Railway Colony.
- Need to remove illegal construction built on the road.

No.E/RCF/RBL/Misc/2021

Dated 03.09.2021

  
(Amar Nath Dube)  
Principal Chief Personnel Officer  
MCF, Raebareli

### Copy to:-

1. Secy. to GM - for kind information of GM/MCF.
  2. All PHODs, CHODs and HODs- for kind information.
  3. AEE/MCF
  4. AEN/MCF
  5. EDPM/IT
- } - for necessary action.



## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, आरेडिका महोदय कि उपस्थिति में दिनांक 26.08.2021 को सायं 18:30 बजे से 20:15 बजे तक आवासीय परिसर के कॉलोनी के टाईप-2 एवं टाईप-3 क्वार्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित समस्याएँ पाई गई हैं :

क्र० सं०	विवरण	संबंधित अधिकारी
1.	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ज्ञानदा बाल मंदिर होते हुए टाईप-2 क्वार्टर तक जाने वाले फुटपाथ कि ऊपर लंबे-लंबे घास पाए गए। इसके साथ ही फुटपाथ के बगल में वृक्षों की शाखाओं कटाई भी नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों को फुटपाथ पर चलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों को घासों में साँप तथा अन्य विषैले जीव-जन्तु के छिपे होने का भय भी बना रहता है, वर्तमान में लोगों ने फुटपाथ के जगह मेन सड़क पर चलना शुरू कर दिया है।	सहायक अभियंता
2.	आवास सं०-2080 में रहने वाले श्री नंदन प्रसाद जी ने निरीक्षण टीम को बताया कि उनके आवंटित मकान के बगल में सप्लाई को मेन पाईप टूटा हुआ है, जिससे सप्लाई पानी के आने पर दौरान सड़क पर पानी भर जाता है, इस विषय में वहाँ के कर्मचारियों ने इसकी शिकायत वरिष्ठ अनुभाग अभियंता/सिविल को सूचित किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है, जिससे सिर्फ उन आवासों में रह रहे लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।	सहायक अभियंता
3.	पुराने टाईप- 2 कॉलोनी के निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारियों ने निरीक्षण टीम का ध्यान लॉन से निकले हुए घास के निस्तारण हेतु आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि घरेलू कचड़े को उठाने के लिए मुस्कान ज्योति की गाड़ी आती है परन्तु लॉन के घास को हटाने के लिए कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई है इसलिए कर्मचारी अपने लॉन की घास को काटकर सड़क पर फेंक देते हैं जिससे बरसात के समय सड़क पर काफी गंदगी हो जाती है। साथ ही कभी-कभी बाईक/साईकिल चलाने वाले व्यक्ति घास पर फिसलकर गिर जाते हैं।	सहायक अभियंता
4.	आवास सं०- 2025 के आवासीय परिसर के सामने का नाली पर रखे गए लोहे की जाली के रॉड टूटे हुए हैं। जिसमें श्री प्रणव कुमार, ने बताया कि उनके पुत्र का पैर टूटी हुई जाली में फँसने के कारण घुटने के पास काफी गहरा जख्म हो गया है, उन्होंने श्री सीताराम, एस एस ई को शिकायत की थी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है।	सहायक अभियंता
5.	आवास सं०- 2007/ए० एवं 2051/ए० के गैराज के सामने बड़े पौधे लगे हैं जिसकी छँटाई नहीं की गई है जिसके कारण इन आवासों में रहने वाले लोगों को गैराज में अपना वाहन लगाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।	सहायक अभियंता
6.	आवास सं०- 2128/सी० के गैराज के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ विद्युत विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्य करने वाले व्यक्ति अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे हैं, इस संदर्भ में आवास आवंटित करते समय कर्मचारियों को लिखित रूप से निर्देशित किया जाए। इस प्रकार के कृत्य के दंड के प्रावधानों को भी वर्णित किया जाए।	सहायक अभियंता



