

आरेडिका पर आधारित प्रश्न

प्रश्न-1 फर्निशिंग शॉप में इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है?

- a) एयर ब्रेक b) सीट बर्थ c) खिड़की d) बोगी

उत्तर: d) बोगी

प्रश्न-2 एयर ब्रेक में प्रयुक्त ब्रेक पाइप का बाहरी व्यास कितना होता है?

- a) 20 mm b) 32 mm c) 28 mm d) 30 mm

उत्तर: b) 32 mm

प्रश्न-3 LHB कोच में प्रयुक्त ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है?

- a) 1000 mm b) 840 mm c) 640 mm d) 740 mm

उत्तर: b) 840 mm

प्रश्न-4 आरेडिका, रायबरेली से किस देश को हाल ही में कोचों का निर्यात किया गया है?

- a) श्रीलंका b) बंगलादेश c) मोजाम्बिक d) सेनेगल

उत्तर: c) मोजाम्बिक

प्रश्न-5 शेल शॉप में इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है?

- a) अंडर फ्रेम b) साइड वॉल का निर्माण c) एडवांस का निर्माण d) कोच बॉडी

की पेंटिंग

उत्तर: d) कोच बॉडी की पेंटिंग

प्रश्न-6 ब्रॉड गेज की माप क्या है?

- a) 1676 mm b) 1000 mm c) 767 mm d) 1600 mm

उत्तर: a) 1676 mm

प्रश्न-9 LHB कोचों की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है?

- a) 23570 mm b) 23545 mm c) 23540 mm d) 23550 mm

उत्तर: c) 23540 mm

प्रश्न-10 LHB कोचों में प्रयुक्त चक्का (Wheel) का व्यास क्या होता है?

- a) 910 mm b) 915 mm c) 725 mm d) 855 mm

उत्तर: b) 915 mm

प्रश्न-11 LHB का फुल फॉर्म क्या है?

- a) Linke Hofmann Busch b) Low height Bogie c) Productivity Linked Bonus
d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर: a) Linke Hofmann Busch

प्रश्न-12 प्रशांति परिसर में कार्यरत सौर उर्जा प्लांट की क्षमता क्या है?

a) 2 मेगावॉट b) 3 मेगावॉट c) 4 मेगावॉट d) 5 मेगावॉट

उत्तर: b) 3 मेगावॉट

प्रश्न-13 LHB कोच के साइड में प्रयुक्त होने वाली शीट की मोटाई क्या है?

a) 2 mm b) 3 mm c) 4 mm d) 1 mm

उत्तर: a) 2 mm

प्रश्न-14 कर्मचारी हित निधि का अध्यक्ष होता है?

a) APO b) Dy. CPO c) PCPO d) PCMO

उत्तर: c) PCPO

प्रश्न-15 किसी कारखाना में कितने कर्मचारियों से ज्यादा कार्यरत हो तो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए?

a) 500 b) 1000 c) 100 d) 200

उत्तर:

प्रश्न-16 किसी कारखाने में कितने कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों तो गर्मी के मौसम में पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

a) 100 b) 150 c) 200 d) 250

उत्तर: d) 250

प्रश्न-17 किसी कारखाने में कितने कर्मचारी कार्यरत हों तो कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए?

a) 150 b) 250 c) 500 d) 1000

उत्तर: c) 500

प्रश्न-19 कारखाने में कितने कर्मचारियों के कार्यरत होने पर प्राथमिक उपचार बॉक्स होना चाहिए?

a) 125 b) 150 c) 200 d) 250

उत्तर: b) 150

प्रश्न-20 कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत कौन कल्याणकारी सुविधा नहीं है?

a) कैंटीन b) ट्रांसपोर्ट c) प्राथमिक उपचार बॉक्स d) क्रैच

उत्तर: b) ट्रांसपोर्ट

प्रश्न-21 किसी कारखाने में कितने कर्मचारी होने पर संरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है?

- a) 250 b) 500 c) 1000 d) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: c) 1000

प्रश्न-22 कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत कारखाने में कितनी महिलायें कार्यरत होने पर क्रेच की व्यवस्था होनी चाहिए।

- a) 20 b) 30 c) 40 d) 50

उत्तर: b) 30

प्रश्न-23 कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत कितने कार्यरत कर्मचारी होने पर कल्याण अधिकारी की नियुक्ति होती है?

- a) 250 b) 500 c) 1000 d) 100

उत्तर: b) 500

प्रश्न-24 लंच रूम की व्यवस्था कितने कर्मचारी कार्यरत होने पर होनी चाहिए?

- a) 100 b) 150 c) 200 d) 250

उत्तर: b) 150

प्रश्न-25 कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत कितने कर्मचारियों के कार्यरत होने पर विश्राम गृह की व्यवस्था होनी चाहिये?

- a) 100 b) 150 c) 200 d) 250

उत्तर: b) 150

प्रश्न-26 कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत कितने कर्मचारियों के कार्यरत होने पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिये?

- a) 100 b) 200 c) 250 d) 300

उत्तर: c) 250

प्रश्न-27 कारखाना अधिनियम-1948 के आधीन सप्ताह में कितने कार्य घंटे की अनुमति है?

- a) 48 घंटे b) 42 घंटे c) 56 घंटे d) 60 घंटे

उत्तर: a) 48 घंटे

प्रश्न-28 कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत महिला कर्मचारियों की समयावधि है?

- a) सुबह 06 बजे से सायं 07 बजे b) सुबह 07 बजे से सायं 07 बजे
c) सुबह 08 बजे से रात 10 बजे d) सुबह 07 बजे से सायं 08 बजे

उत्तर: a) सुबह 06 बजे से सायं 07 बजे

प्रश्न-29 कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत लगातार 5 घंटे कार्य करने के बाद कितना मिनट विश्राम देय है?

a) 30 मिनट

b) 25 मिनट

c) 15 मिनट

d) 1 घंटा

उत्तर: a) 48 घंटे